

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

32469 Petershagen

Erstellungsdatum: 07.03.2024
Besichtigungsdatum: 04.03.2024
Protokoll-Nummer: 445-2024
Sachverständiger: MH / JH



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1038361-000

FIN: WMA06KZZ2MP171408
Kennzeichen: GT-TB 8474



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	MAN	Euro Norm / Kraftstoffart	Euro 6 / Diesel
Typ / Modell	TGS 18.470 BL	Hubraum (ccm) / Zylinder	12419 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	346
Fahrerhaus	Nahverkehr	Getriebe	MAN-Tipmatic
Farbe	weiß	Kraftstofftank (Liter)	400
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	10.945
Erstzulassung	19.04.2022	Gesamtgewicht (kg)	18.000
Laufleistung abgelesen (km)	11.836	Techn. zul. Gesamtgewicht (kg)	20.000
Gesamtlaufleistung (km)		Radstand (mm)	3.600
Anzahl der Besitzer	1	Lademaße (mm) LxBxH	x x
nächste HU / SP / §57b	/ 04.24 / 04.24	Federung	Blatt / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	385/65 R 22.5	Continental	14 / 14
2	315/80 R 22.5	Continental	15 / 15 / 15 / 15
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Ladekran Fassi F185A.2.26 XE-Dynamic, Funkfernbedienung für Ladekran, Balastpritsche, Duomatic-Bremsanschluss, Anhängerkupplung Ringfeder, Staukasten links, Nebenantrieb mit Hydraulikpumpe, 1 Schlafliege, Radio SD/USB, Navigationsgerät, Klimaanlage

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt (ohne Mehrwertsteuer).

Händler-Verkaufswert
150.000 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
32469 Petershagen

Erstellungsdatum: 07.03.2024
Besichtigungsdatum: 04.03.2024
Protokoll-Nummer: 445-2024
Sachverständiger: MH / JH



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Sonstiges	Wartung fällig, durchführen	1.800 €	1.800 €
2 Sonstiges	Fahrzeug beklebt/beschriftet, neutralisieren	250 €	250 €
3 Sonstiges	OBU verbaut, ausbauen	100 €	100 €
4 Sonstiges	Ladekran Wartung fällig, durchführen	500 €	500 €
5 Bremsanlage	el.Feststellbremse Fehlfunktion, prüfen (Folgekosten möglich)	150 €	150 €
6 Rahmen	Radabdeckung links gebrochen, erneuern	150 €	100 €
7 Sonstiges	HU fällig, durchführen	200 €	200 €
8 Karosserie	Stoßfänger vorne links verkratzt, inst. / lackieren	180 €	130 €
9 Ausrüstung	Unterlegkeil gebrochen, erneuern	40 €	40 €

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen 3.370 € 3.270 €

Gebrauchsspuren

Fehlteile

Gesamtsumme (ohne Mwst.) 3.370 € 3.270 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:


Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Balastritsche




Ansicht Ladekran



Ansicht Ladekran



Ansicht Fernbedienung Ladekran



Ansicht Lastdiagramm



Wartung Ladekran fällig



el.Feststellbremse Fehlfunktion



Radabdeckung links gebrochen



Stpfänger vorne links verschürft



Unterlegkeil gebrochen

