

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 12.03.2024
Besichtigungsdatum: 04.03.2024
Protokoll-Nummer: 465-2024
Sachverständiger: CP / JH



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer:

1046872-000

FIN:

W09PKH335PHN09050

Kennzeichen:

SHA-MB 731



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Nonnemacher	Leergewicht (kg)	1.290
Typ / Modell	PKH	Gesamtgewicht (kg)	3.500
Aufbau / Ausführung	Anhänger / offener Kasten	Radstand (mm)	560 + 560
Erstzulassung	22.06.2023	Lademaße (mm) LxBxH	3500 x 2000 x 400
Laufleistung (km)		Federung	Drehstab
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	Knott
nächste HU / SP	06.25 /	Farbe	grau

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Security	195/50 R 13 C	5 / 5
2	Security	195/50 R 13 C	5 / 5
3	Security	195/50 R 13 C	5 / 5
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

Kran Maxilift ML 180.2 E mit drei hydraulischen Auszügen, 1 hydraulisches Stützbein vorne rechts, 1 mechanisches Stützbein vorne links, 2 mechansiche Stützbeine mit Auszug hinten, Alu-Riffelblech-Staukiste auf der Deichsel

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 12.03.2024
Besichtigungsdatum: 04.03.2024
Protokoll-Nummer: 465-2024
Sachverständiger: CP / JH



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

1 Sonstiges	Fahrzeug beschriftet, neutralisieren
-------------	--------------------------------------

2	
---	--

3	
---	--

4	
---	--

5	
---	--

6	
---	--

7	
---	--

8	
---	--

9	
---	--

10	
----	--

11	
----	--

12	
----	--

13	
----	--

14	
----	--

15	
----	--

16	
----	--

17	
----	--

18	
----	--

19	
----	--

20	
----	--

21	
----	--

22	
----	--

23	
----	--

24	
----	--

25	
----	--

26	
----	--

27	
----	--

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Ladekran



Ansicht Ladekran ausgefahren



Ansicht Steuerung Ladekran



Ansicht Typschild Ladekran

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 12.03.2024
Besichtigungsdatum: 04.03.2024
Protokoll-Nummer: 465-2024
Sachverständiger: CP / JH



Auto Service



Ansicht Ladegerät



Ansicht Lastdiagramm



Ansicht Stützfuß hydraulisch

