

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
74722 Buchen

Erstellungsdatum: 19.12.2024
Besichtigungsdatum: 17.12.2024
Protokoll-Nummer: 2866-2024
Sachverständiger: TK / JH



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1051241-000

FIN: WHC3PHTXXDN612613

Kennzeichen: RW SB 507



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Hirth	Leergewicht (kg)	-
Typ / Modell	Zentralachsanhänger PHT 35	Gesamtgewicht (kg)	3.500
Aufbau / Ausführung	Anhänger / Pritsche	Radstand (mm)	500 + 500
Erstzulassung	05.06.2013	Lademaße (mm) LxBxH	6100 x 2460 x 500
Laufleistung (km)	-	Federung	Drehstab
Gesamtlaufleistung (km)	-	Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	sonstige
nächste HU / SP	- / -	Farbe	silber

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Security/Maxxis	195/55 R10C	5 / 5
2	Security/Gripma	195/55 R10C	4 / 5
3	Security	195/55 R10C	4 / 4
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

Trommelbremse, Stützrad, Bordwände Aluminium

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

74722 Buchen

Erstellungsdatum: 19.12.2024
Besichtigungsdatum: 17.12.2024
Protokoll-Nummer: 2866-2024
Sachverständiger: TK / JH



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
-------------	------------------------------------

2 Sonstiges	HU kein Nachweis, durchführen
-------------	-------------------------------

3	
---	--

4	
---	--

5	
---	--

6	
---	--

7	
---	--

8	
---	--

9	
---	--

10	
----	--

11	
----	--

12	
----	--

13	
----	--

14	
----	--

15	
----	--

16	
----	--

17	
----	--

18	
----	--

19	
----	--

20	
----	--

21	
----	--

22	
----	--

23	
----	--

24	
----	--

25	
----	--

26	
----	--

27	
----	--

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

74722 Buchen

Erstellungsdatum: 19.12.2024
Besichtigungsdatum: 17.12.2024
Protokoll-Nummer: 2866-2024
Sachverständiger: TK / JH



Auto Service



Ansicht hinten links



Ansicht Typschild



Ansicht Ladefläche



Ansicht Zugdeichsel

