

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
07554 Korbußen

Erstellungsdatum: 29.05.2024  
Besichtigungsdatum: 23.05.2024  
Protokoll-Nummer: 1066-2024  
Sachverständiger: MK / JH



Auto Service

### Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1035207-000

FIN:

WK0S0002400279211

Kennzeichen:

SLF-LY 906



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Kögel	Leergewicht (kg)	
Typ / Modell	S24-1 SN 24	Gesamtgewicht (kg)	35.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Pritsche Plane	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	31.05.2022	Lademaße (mm) LxBxH	13620 x 2480 x 2630
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	06.24 / 12.24	Farbe	weiß

#### Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Hankook/BF-Goodrich	385/65 R 22.5 160K	11 / 9
2	Bridgestone/BF-Goodrich	385/55 R 22.5 160K	10 / 7
3	Sonstige	385/55 R 22.5 160J	7 / 8
4			

res.

#### Wertrelevante Ausstattung:

Sattelstützen Jost, 1 Achse liftbar, Aufnahme für Mitnahmestapler, Schieberverdeck, Schiebeplane links/rechts, Palettenkasten links/rechts, Staukasten links/rechts, 2x Feuerlöscherhalter an Stirnwand, Dokumentenfach an Stirnwand

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
07554 Korbußen

Erstellungsdatum: 29.05.2024  
Besichtigungsdatum: 23.05.2024  
Protokoll-Nummer: 1066-2024  
Sachverständiger: MK / JH



Auto Service

### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

### Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

1 Sonstiges	Wartung/ HU / Ladungssicherung Zertifikat kein Nachweis, durchführen
-------------	--

2 Sonstiges	Fahrzeug beklebt/beschriftet, neutralisieren
-------------	--

3 0	
-----	--

4 0	
-----	--

5 0	
-----	--

6	
---	--

7	
---	--

8	
---	--

9	
---	--

10	
----	--

11	
----	--

12	
----	--

13	
----	--

14	
----	--

15	
----	--

16	
----	--

17	
----	--

18	
----	--

19	
----	--

20	
----	--

21	
----	--

22	
----	--

23	
----	--

24	
----	--

25	
----	--

26	
----	--

27	
----	--

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten links



Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Ansicht Sattelstützen



Ansicht Königsbolzen



Ansicht Aufnahme Mitnahmestapler

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
07554 Korbußen

Erstellungsdatum: 29.05.2024  
Besichtigungsdatum: 23.05.2024  
Protokoll-Nummer: 1066-2024  
Sachverständiger: MK / JH



Auto Service



Ansicht Palettenkasten



Ansicht Staukasten

