

Expertise

Vertragsnummer: 1029636-000

FIN: YS2R4X20005479320

Kennzeichen: GG MW 1302



Fahrzeugdaten

Hersteller	Scania	Euro Norm	EURO 6
Typ/Modell	SZM / R580 LA	Hubraum (ccm) / Zylinder	16.530 / 8
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kw)	427
Fahrerhaus	Fernverkehr CR19H	Getriebe	Opticruise
Farbe	Weiß Uni	Kraftstofftank (Liter)	700 / 390
Radformel	4 x 2	Leergewicht	8.517
Erstzulassung	14.09.2017	Gesamtgewicht	18.000
Laufleistung	390.748 km / abgelesen	Radstand (mm)	3.700
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	11.25 / 05.25 / 03.25	Federung	Blatt / Luft

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 385/65 R22.5 160K	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	9 / 9 mm
2. 315/70 R22.5 154/150L	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	9 / 10 / 10 / 10 mm

Wertrelevante Ausstattung

Sattelkupplung, Abbiegeassistent, Abstandsassistent ACC, Dachbügel mit Zusatzscheinwerfern und Rundumkennleuchten, Differentialsperre Hinterachse, Elektr. Fensterheber, Kaffeemaschine, Klimaanlage, Kühlschrank, Leichtmetallräder, Multifunktionslenkrad, Notbremsassistent, Radio, Rahmenverkleidung, Retarder / Intarder, Schlafliede(n), Sitzheizung, Sonnenblende, Spurassistent, Standheizung, Standklimaanlage, Xenon Scheinwerfer

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Ablagefachdeckel (Dämpfer) - verschlissen - erneuern
2	Interieur	Hutablage - entspricht nicht den Herstellervorgaben - de-/montieren
3	Motorkühlung	Kühflüssigkeit (Niedrig, Folgekosten möglich) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen
4	Fahrerhaus	Fahrerhaus - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
5	elektrisches System	elektrische Ausrüstung (Lampen, Zulässigkeit prüfen, Folgekosten möglich) - Funktion / Zulässigkeit
6	Interieur	Innenraum - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten




Abbildung 2: Innenraum



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Sonstiges



Beschädigung 1: Instrumententafel: Ablagefachdeckel (Dämpfer) - verschlissen - erneuern




Beschädigung 1: Instrumententafel: Ablagefachdeckel (Dämpfer) - verschlissen - erneuern



Beschädigung 2: Interieur: Hutablage - entspricht nicht den Herstellervorgaben - de-/montieren



Beschädigung 2: Interieur: Hutablage - entspricht nicht den Herstellervorgaben - de-/montieren



Beschädigung 3: Motorkühlung: Kühlflüssigkeit (Niedrig, Folgekosten möglich) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose



Beschädigung 4: Fahrerhaus: Fahrerhaus - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 4: Fahrerhaus: Fahrerhaus - beklebt/
beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 5: elektrisches System: elektrische Ausrüstung
(Lampen, Zulässigkeit prüfen, Folgekosten möglich) - Funktion /



Beschädigung 5: elektrisches System: elektrische Ausrüstung
(Lampen, Zulässigkeit prüfen, Folgekosten möglich) - Funktion /



Beschädigung 5: elektrisches System: elektrische Ausrüstung
(Lampen, Zulässigkeit prüfen, Folgekosten möglich) - Funktion /



Beschädigung 5: elektrisches System: elektrische Ausrüstung
(Lampen, Zulässigkeit prüfen, Folgekosten möglich) - Funktion /



Beschädigung 5: elektrisches System: elektrische Ausrüstung
(Lampen, Zulässigkeit prüfen, Folgekosten möglich) - Funktion /



Beschädigung 5: elektrisches System: elektrische Ausrüstung (Lampen, Zulässigkeit prüfen, Folgekosten möglich) - Funktion /



Beschädigung 5: elektrisches System: elektrische Ausrüstung (Lampen, Zulässigkeit prüfen, Folgekosten möglich) - Funktion /



Beschädigung 6: Interieur: Innenraum - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 6: Interieur: Innenraum - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 6: Interieur: Innenraum - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren